



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 418 DEL 16-04-2013

DETERMINAZIONE

N. 76 DEL 16-04-2013

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Lavori d'urgenza per la messa in sicurezza delle torri faro presso l'impianto sportivo di Baseball nel Comune di Sesto Fiorentino - CUP: B92G13000040004.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- l'impianto sportivo comunale di Baseball di Sesto Fiorentino, inaugurato nel 1989 e inserito nel complesso sportivo di Softball e Baseball in area compresa tra il Viale Togliatti e Via del Risorgimento, è illuminato per il gioco notturno da 7 torri-faro a corona mobile di altezza m. 30 circa, e su ciascuna corona in base alla tipologia impiantistica della torre sono presenti da 6 a 12 quadri elettrici che alimentano i proiettori;
- le torri-faro a corona mobile risultano revisionate nell'anno 2002 (revisione con valenza decennale) per cui quest'anno è indispensabile procedere alla nuova revisione e certificazione degli impianti, prima della loro messa in pristino stagionale;
- durante i sopralluoghi tecnici eseguiti da Consiag Servizi s.r.l., che ha in carico la manutenzione nell'ambito del contratto in house providing di durata decennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione Rep. 20078 del 31.03.2006, è stato constatato un notevole stato di degrado dei componenti delle torri, tale da non permettere la certificazione degli impianti e tale da pregiudicare la stabilità degli impianti posti sulle corone delle torri;
- sussiste una imminente situazione di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti dell'impianto sportivo e delle pubbliche vie confinanti con l'impianto stesso dovuta al rischio di distacco dei componenti impiantistici delle torri-faro ed ai precari ancoraggi degli armadi impiantistici installati sulle corone mobili delle 7 torri-faro presenti all'interno dell'impianto sportivo;
- allo stato attuale è stata transennata l'area per impedire l'attraversamento di utenti in prossimità delle torri, in attesa di procedere alla messa in sicurezza delle torri medesime;

- le squadre che si allenano nell'impianto in questione giocano il campionato di serie A, il cui inizio è previsto nel mese di aprile 2013;
- con verbale di Somma Urgenza redatto il 22.03.2013 ai sensi degli artt. 175 e 176 comma 1 del D.P.R. 207/2010, la sottoscritta, al fine di garantire la pubblica incolumità, ha disposto l'affidamento diretto, con avvio immediato, di lavori di messa in sicurezza delle torri-faro alla Soc. Consiag Servizi s.r.l. di Prato, specializzata in lavori impiantistici di messa in sicurezza di questa natura, la quale si è dichiarata disponibile alla immediata esecuzione delle opere necessarie per un importo presunto di € 64.085,35, compreso oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali, ritenuto congruo;

RICHIAMATA la deliberazione CC n. 84 del 16.12.2005, con la quale si affidavano in house providing a Consiag Servizi s.r.l., per la durata di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2006, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di illuminazione di complessi sportivi, delle cabine elettriche di trasformazione, dei gruppi di illuminazione e soccorritori, di impianti di pompaggio, impianti semaforici, dell'impianto elettrico a servizio dei banchi dei venditori ambulanti ed acquisto energia elettrica;

RITENUTO che i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle torri-faro presso l'impianto sportivo di Baseball nel Comune di Sesto Fiorentino siano attinenti alle attività previste nel surrichiamato Contratto di Servizio con Consiag Servizi s.r.l., che all'art. 7 punto h prevede la possibilità che l'Amministrazione Comunale si avvalga delle prestazioni professionali e specialistiche del soggetto gestore degli impianti di illuminazione pubblica per interventi di *“realizzazione nuovi impianti ed ampliamento degli impianti esistenti finalizzato alla messa a norma ed al risparmio energetico”*, a fronte di un corrispettivo da valutare di volta in volta in base alle caratteristiche delle opere richieste;

RICHIAMATA la delibera GC n. 43 del 02.04.2013, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176, comma 1, del D.P.R. 207/2010 per la messa in sicurezza delle torri-faro presso l'impianto sportivo di Baseball nel Comune di Sesto Fiorentino per l'importo complessivo di € 64.085,35 (di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA al 21% di € 13.457,92, per complessivi € 77.543,27, secondo il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI:		
Importo lavori	€ 62.585,35	
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	
Totale Importo Lavori	<u>€ 64.085,35</u>	€ 64.085,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 21%	€ 13.457,92	
Incentivo art. 92 D.lgs. 163/06 – 2%	<u>€ 1.281,71</u>	
Totale Somme a disposizione	€ 14.739,63	<u>€ 14.739,63</u>
Totale Complessivo Intervento		€ 78.824,98

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell'intervento urgente di messa in sicurezza delle torri faro presso l'impianto sportivo di Baseball prevede l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- 1) Sostituzione dei complessi di alimentazione dei proiettori sulle torri faro a corona mobile, mediante fornitura e posa in opera di 57 complessi di alimentazione stagni per lampade a scarica 2000w con accenditore;
- 2) Revisione e certificazione delle torri-faro a corona mobile mediante:
 - o verifica di tutti i componenti strutturali a corona mobile e della testa di trascinamento;
 - o sostituzione delle parti meccaniche e tecniche principali facenti parte del sistema di movimento;
 - o verifiche statiche atte ad appurare la stabilità e sicurezza strutturale delle torri;
 - o collaudo unità elettrica argano oltre alla sostituzione della catena;

VISTO lo schema di contratto per l'affidamento a Consiag Servizi s.r.l. di Prato dei lavori d'urgenza per la messa in sicurezza delle torri-faro presso l'impianto sportivo di Baseball, predisposto dall'Ufficio Segreteria dell'U.O.A. Lavori Pubblici e servizi a rete, allegato quale parte integrante del presente atto, ALLEGATO A);

VISTO il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal P.I. Alessandro Ciullini ai sensi dell'Allegato XV e dell'art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., allegato quale parte integrante del presente atto, ALLEGATO B);

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il RUP è il Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete, Ing. Rita Dabizzi;
- la D.L. sarà svolta del Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione tecnica del Patrimonio dell'U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete, mentre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto dal tecnico del Servizio Manutenzione, P.I. Alessandro Ciullini;
- la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza il 22.03.2013 e l'esecuzione dell'intervento avrà una durata di circa 20 giorni;
- è prevista la sospensione delle attività sportive per le partite di campionato durante l'esecuzione dei lavori, mentre non è garantita la sospensione delle attività di allenamento in porzioni dell'impianto;

RITENUTO quindi necessario procedere ai lavori d'urgenza di messa in sicurezza delle torri- faro presso l'impianto sportivo di Baseball mediante affidamento diretto alla Soc. Consiag Servizi s.r.l. di Prato entro il limite di spesa di € 64.085,35 (di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA al 21%, dando atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010, in quanto rientra nell'affidamento in house providing per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Lavori Pubblici e servizi a rete";

DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi indicati in premessa, a Consiag Servizi s.r.l. i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle torri faro presso l'impianto sportivo di Baseball nel Comune di Sesto Fiorentino, entro il limite di spesa di € 64.085,35 (di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA al 21% di € 13.457,92, per complessivi € 77.543,27;

2) Di impegnare, trattandosi di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa di € 77.543,27 sul Titolo II, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 01, del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013, come segue:

- quanto ad € 21.000,00 sul cap. PEG 72020 "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili", avvalendosi dell'impegno 4822/2012;
- quanto ad € 56.543,27 sul cap. PEG 72020/1 "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento campi sportivi";

3) Di impegnare altresì la spesa di € 1.281,71 per incentivo 2% - art. 92 D. Lgs. 163/2006 sul Titolo II, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 01, Cap. PEG 72020/1 "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento campi sportivi";

4) Di dare atto che non ricorrono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. 13.09.2010 n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;

5) Di dare atto che il perfezionamento del vincolo contrattuale avverrà ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante contratto in forma pubblica amministrativa;

6) Di dare atto che il CUP del progetto è il seguente: B92G13000040004;

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete;

8) Di dare atto altresì che sarà provveduto, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, a pubblicare sul sito dell'Amministrazione, nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" il presente provvedimento.

Sesto Fiorentino, 16-04-2013

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori d'urgenza per la messa in sicurezza delle torri faro presso l'impianto sportivo di Baseball nel Comune di Sesto Fiorentino - CUP: B92G13000040004.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	21.000,00
12/004822/01	PEG : 72020 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	Manutenzione straordinarie e ristrutturazione di beni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/13/000043	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	56.543,27
13/001239/01	PEG : 72020/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento campi sportivi		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/13/000043	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.281,71
13/001239/02	PEG : 72020/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento campi sportivi		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/13/000043	
TOTALE IMPEGNATO			78.824,98

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 17-04-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**